


Pleated Blinds S • Plissee S • Plissés S

Model • Typen • Modèles P4615




(DE) Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

(EN) Misprints, errors and changes excepted


(FR) Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Montage • Installation • Pose

1a








2a






Montage • Installation • Pose

3a




Montage • Installation • Pose

4a




Bedienung • Operation • Mancœuvre

5a



6a



Montage • Installation • Pose

1b

Klebeband:
tesa® ACXplus 7055


Weitere Infos zur Reinigung:
http://www.tesa.de/industrie/tesa_acxplus
<https://www.benthin.com/produkte/plissees>

Adhesive tape:
tesa® ACXplus 7055

For additional cleaning instructions see:
http://www.tesa.com/industry/tesa_acxplus
<https://www.benthin.com/en/blinds/pleated-blinds/>


Ruban adhésif :
tesa® ACXplus 7055

Informations complémentaires concernant le nettoyage :
http://www.tesa.fr/industrie/tesa_acxplus
<https://www.benthin.com/fr/produits/plisses/>



Montage • Installation • Pose

2b




Wegen der sofort einsetzenden Klebewirkung kann die Klebeleiste nicht mehr neu positioniert werden und das Klebeband kann nicht erneut verwendet werden!

The adhesive profile will immediately adhere to the surface. Therefore, it cannot be repositioned and the adhesive strip cannot be reused!


La colle agissant immédiatement, il est impossible de repositionner le profilé adhésif et de réutiliser la bande adhésive !

Montage • Installation • Pose


3b



4b




5b



Montage • Installation • Pose

6b




Der Anpressdruck ist Voraussetzung für eine optimale Verbindung und verhindert die Bildung von Luftblasen.

This contact pressure is essential for establishing the best possible adhesive bond, and it prevents the formation of air bubbles.

Il est indispensable que vous appuyiez suffisamment fort pour garantir un collage optimal et empêcher la formation de bulles d'air.

Montage • Installation • Pose

7b



8b

i

P. 8-9





Bei einer Raumtemperatur von 21°C wird nach 20 min. 50% der entgültigen Klebekraft erreicht. 75% nach 1 h, 90% nach 24 h und 100% nach 72 h.

At a room temperature of 21°C, the adhesive strength will reach 50% of its final strength after 20 minutes. 75% after 1 hour, 90% after 24 hours and 100% after 72 hours.

À une température ambiante de 21 °C, la colle atteint 50 % de son pouvoir adhésif après 20 minutes, 75 % après 1 heure, 90 % après 24 heures et 100 % après 72 heures.

Montage • Installation • Pose

9b



10b

